

# 21 Im Text verwendete Zeichen, Abkürzungen und Indizes

## Abkürzungen und Zeichen

### Allgemein:

$A_o$	:	oberes Abmaß
$A_u$	:	unteres Abmaß
CZ	:	gemeinsame Toleranzzone (engl.: common zone)
El	:	unteres Grenzabmaß einer Bohrung
Es	:	oberes Grenzabmaß einer Bohrung
ei	:	unteres Grenzabmaß einer Welle
es	:	oberes Grenzabmaß einer Welle
f	:	Abstand
$G_o$	:	Größtmaß
$G_u$	:	Kleinstmaß
GTZ	:	gemeinsame Toleranzzone
I	:	Istmaß
i	:	Zählvariable
N	:	Nennmaß
O	:	Oben
T	:	Toleranz
t	:	Toleranzzone
U	:	Unten